


福島県白河市白河第四小学校校区（通学路対策箇所図）

④ 交通量が多く、自転車も多く通ることから、接触事故等が起こる可能性が高い状況である。

② 交通量が多く、横断歩道がないため、児童が横断するのが危険である。



① 交通量が多いが、近くに横断歩道がなく、児童が左右を確認しながら横断している状況である。

電子地形図 25000(国土地理院発行)

◎結果一覧 【白河第四小学校】

- ①ア 路線名等・・・県道（県道母畑白河線）
イ 場所・・・桜岡地内ヘアーサロンオアシス前（白河市大桜岡前102番地付近）
ウ 通学路の状況・危険の内容
・交通量が多いが、近くに横断歩道がなく、児童が左右を確認しながら横断している状況である。

エ 対策

○学校による対策

- ・「通学路」等の看板を設置することを検討する。設置には地域住民の合意が必要である。

<点検箇所>



- ②ア 路線名等・・・市道（久田野本沼線）
イ 場所・・・久田野地区前田の十字路（白河市久田野月影2番地付近）
ウ 通学路の状況・危険の内容
・交通量が多く、横断歩道がないため、児童が横断するのが危険である。

エ 対策

○道路管理者による対策

- ・交差点中心部に+印を表示し、注意喚起する。（27年度に実施完了）

○警察署による対策

- ・停止線に止まれを表示する。（28年度に実施予定）

<点検箇所>



<対策後>



- ③ ア 路線名等・・・市道（久田野本沼線）
イ 場所・・・久田野地区塚田の変形三叉路（白河市久田野塚田 24 番地付近）
ウ 通学路の状況・危険の内容
・多くの登校班が通過し、交通量も多いが、横断歩道がなく危険である。

エ 対策

○道路管理者による対策

- ・橙色のラバーポールを生徒待機場所付近に設置する。（横断歩道設置後に実施）

○警察署による対策

- ・横断歩道・停止線等を新規に設置する。（27年度中に実施予定）

<点検箇所>



- ④ ア 路線名等・・・市道（北裏岩崎線）
イ 場所・・・大和田石橋前の地下道通学路（白河市大和田石橋前 3 番地付近）
ウ 通学路の状況・危険の内容
・交通量が多く、自転車も多く通ることから、接触事故等が起こる可能性が高い状況である。

エ 対策

○学校による対策

- ・「通学時間帯の通行はご遠慮ください」等の看板を設置することを検討する。
設置には地域住民の合意が必要である。

<点検箇所>

