

学 校 名	白河市立白河第一小学校	点検箇所番号	1
路 線 名 場所 (住所)	南湖石阿弥陀線 白坂石阿弥陀みうら小児科前道路 (白河市白坂字石阿弥陀17番地1付近)		
通学路の状況 危険の内容	国道289号線の迂回道路として交通量が増加。しかし、幅員が5.5mと狭いうえに、歩道がないため、通行が危険な状況である。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	H29年度より一部施工、歩道整備工事を実施している。(H29.9月補正予算で対応)
対策後の写真 (H29.9月補正予算で対応) <完了し次第写真掲載>		【点検箇所地図】 	

学 校 名	白河市立白河第一小学校	点検箇所番号	2
路 線 名 場所 (住所)	白河駅白坂線 白河第一小学校裏通学路 (白河市白井掛下25番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	通学路として、多くの児童が登下校する道路だが、幅員が狭小であり、危険である。また、側溝部分の蓋部分が段差になっているため、歩行にも危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	U字溝を改修し、継続して有効幅を確保するよう進めている。
対策後の写真 (H30年度以降実施予定)		【点検箇所地図】 	

学 校 名	白河市立白河第一小学校	点検箇所番号	3
路 線 名	向新蔵1号線、西郷揚目線		
場所(住所)	向新蔵児童公園前丁字路交差点(白河市向新蔵108番地3付近)		
通学路の状況 危険の内容	丁字路の一時停止側の道路が坂道になっており、下ってきた児童が勢いがついてしまうと、そのまま道路に飛び出してしまう状況にあり、危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者 県の都市計画に入っている。当面の対応として、道路を赤でカラーリングとドットラインを施す。	
対策後の写真 (H29年度実施予定) <完了し次第写真掲載>		【点検箇所地図】 	
		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">点 検 箇 所</div>	