

学 校 名	白河市立東中学校	点検箇所番号	16
路 線 名	主要地方道 棚倉・矢吹線		
場 所 (住所)	県道釜子金山線との交差点 (白河市東釜子字北町 119 番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	交通量が多く、横断歩道が見えにくい。横断歩道の再塗布を希望する。		
点検箇所の写真		対 策	
		警 察 署	公安に上申済みであり、計画的に順次対応していく。
対策後の写真		【点検箇所地図】 	

学 校 名	白河市立東中学校	点検箇所番号	17
路 線 名	主要地方道 塙泉崎線		
場 所 (住所)	油や前のT字路 (白河市東上野出島字干草場 151 番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	T字路となっているが、見通しが悪く危険である。また、スピードを出す車が多い。		
点検箇所の写真		対 策	
		道 路 管 理 者	減速等を促すための、路面表示を検討する。
対策後の写真		【点検箇所地図】 	

学 校 名	白河市立東中学校	点検箇所番号	18
路 線 名	主要地方道 埴泉崎線		
場所 (住所)	見通しの悪いカーブ (白河市東上野出島字反町 86 番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	道幅が狭く、見通しが悪いため、大変危険である。また、スピードを出す車が多い。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	減速等を促すための、路面表示を検討する。
対策後の写真			