

学校名	白河第一小学校	点検箇所番号	1
路線名	市道 南湖石阿弥陀線		
場所	白坂石阿弥陀みうら小児科前道路(白河市白坂字石阿弥陀17番地1付近)		
状況	国道289号線の迂回路として交通量が増加しているが、道路が狭く歩道が無いため通学時が危険。		
点検箇所の写真		対策	
		学校	交通安全教育の実施
		道路管理者	令和3年度歩道設置工事着手及び完了
		警察	
点検後の状況			
			

学校名	白河第一小学校	点検箇所番号	2
路線名	市道 西郷搦目線 白井掛～向新蔵		
場所	白河市白井掛		
状況	多くの児童が登下校する道路であるが、道路幅員が狭小で側溝蓋に段差があり歩行の際危険		
点検箇所の写真		対策	
		道路管理者	外側線の引き直しや路面表示、ラバーポールの設置などによるドライバーへの注意喚起
		警察	「ゾーン30」の検討
点検後の状況			
			

学校名	白河第一小学校	点検箇所番号	3
路線名	市道 松風の里団地線 (小学校正門前)		
場 所	白河市菖蒲沢41-1		
状 況	小学校東側の白井掛下方面から登校する児童は、歩道の無い道路を通過して正門前まで来るが、交通量が多く危険。正門前の横断歩道も坂の上からはカーブで見通しが悪い。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	学校向かい側の歩道敷きの整備を検討
		警 察	横断歩道の移設が可能か検討
点検後の状況			
			