

学校名	白河第一小学校	点検箇所番号	1
路線名	市道 南湖石阿弥陀線		
場所	白坂石阿弥陀みうら小児科前道路(白河市白坂字石阿弥陀17番地1付近)		
状況	国道289号線の迂回路として交通量が増加しているが、道路が狭く歩道が無いため通学時が危険。		
点検箇所の写真		対策	
		学校	登校班指導で安全な歩き方を指導
		道路管理者	R3年度から歩道設置を継続実施中
		警察	
点検後の状況			
			

学校名	白河第一小学校	点検箇所番号	2
路線名	市道 西郷搦目線 白井掛～向新蔵		
場所	白河市白井掛		
状況	多くの児童が登下校する道路であるが、道路幅員が狭小で側溝蓋に段差があり歩行のさい危険		
点検箇所の写真		対策	
		道路管理者	外側線及びびカラー舗装を実施済み
		警察	「ゾーン30」検討したが指定の予定なし
点検後の状況			
			

学校名	白河第一小学校	点検箇所番号	3
路線名	市道 松風の里団地線（小学校正門前）		
場 所	白河市菖蒲沢41-1		
状 況	小学校東側の白井掛下方面から登校する児童は、歩道の無い道路を歩いて正門前まで来るが、交通量が多く危険。正門前の横断歩道も坂の上からはカーブで見通しが悪い。		
点検箇所の写真		対 策	
	道路管理者	路面標示、路側の整備を実施済み	
	警 察	横断歩道を移設済み	
点検後の状況			
			