


福島県白河市小田川小学校校区（通学路対策箇所図①）

④ 横断歩道がなく、また、坂道であるので危険である。




② 交通量が多いにもかかわらず歩道がなく、道路が狭く危険である。

③ 道路が狭く、白線の幅も狭いため、白線内を歩くことが困難であり危険である。

① 朝交通量が多く、停止線がないため危険である。

電子地形図 2500(国土地理院発行)

福島県白河市小田川小学校校区（通学路対策箇所図②）



電子地形図 25000(国土地理院発行)

◎ 結果一覧

【小田川小学校】

①ア 路線名等・・・国道4号線

イ 場所・・・萱根金ヶ入木村可鍛入り口（白河市金ヶ入14番地5付近）

ウ 通学路の状況・危険の内容

・朝交通量が多く、停止線がないため危険である。

エ 対策

○道路管理者による対策

・車道を明確にするために外側線を引く。（27年度実施完了）

<点検箇所>



<対策後>



②ア 路線名等・・・市道（泉田芳賀須内線）

イ 場所・・・泉田地区内T字路（白河市泉田池ノ上74番地3付近）

ウ 通学路の状況・危険の内容

・交通量が多いにもかかわらず歩道がなく、道路が狭く危険である。

エ 対策

○道路管理者による対策

・ドットラインを引く。（28年度以降実施予定）

・ミラーの角度を調整する。（27年度実施完了）

<点検箇所>



③ア 路線名等・・・市道（泉田大和田線）

イ 場所・・・泉田地区内の道路（白河市泉田池ノ上 99 番地付近）

ウ 通学路の状況・危険の内容

・道路が狭く、白線の幅も狭いため、白線内を歩くことが困難であり危険である。

エ 対策

○学校による対策

・「スクールゾーン」等の看板の設置を検討するとともに、右側を一列に歩行するよう指導する。

<点検箇所>



④ア 路線名等・・・市道（大久保線）

イ 場所・・・小田川行政センター脇の道路（白河市泉田池ノ上 88 番地付近）

ウ 通学路の状況・危険の内容

・横断歩道がなく、また、坂道であるので危険である。

エ 対策

○警察署による対策

・停止線に「止まれ」の文字を入れる。（28年度以降実施予定）

<点検箇所>



⑤ア 路線名等・・・市道（小田ノ里広谷地線）

イ 場所・・・小田ノ里からの通学路（白河市小田ノ里 46 番地付近）

ウ 通学路の状況・危険の内容

・道路が狭く、側溝に蓋がなく危険である。

エ 対策

○道路管理者による対策

・ U 字溝を入れ、蓋をする。（28 年度以降実施予定）

< 点検箇所 >

