


福島県白河市白河第四小学校校区（通学路対策箇所図）

④ 交通量が多く、自転車も多く通ることから、接触事故等が起こる可能性が高い状況である。

② 交通量が多く、横断歩道がないため、児童が横断するのが危険である。



③ 多くの登校班が通過し、交通量も多いが、横断歩道がなく危険である。

① 交通量が多いが、近くに横断歩道がなく、児童が左右を確認しながら横断している状況である。

◎ 結果一覧

【白河第四小学校】

①ア 路線名等・・・県道（県道母畑白河線）

イ 場所・・・桜岡地内へアーサロンオアシス前（白河市大桜岡前 102 番地付近）

ウ 通学路の状況・危険の内容

- ・交通量が多いが、近くに横断歩道がなく、児童が左右を確認しながら横断している状況である。

エ 対策

○学校による対策

- ・「通学路」等の看板を設置することを検討する。設置には地域住民の合意が必要である。

< 点検箇所 >



②ア 路線名等・・・市道（久田野本沼線）

イ 場所・・・久田野地区前田の十字路（白河市久田野月影 2 番地付近）

ウ 通学路の状況・危険の内容

- ・交通量が多く、横断歩道がないため、児童が横断するのが危険である。

エ 対策

○道路管理者による対策

- ・交差点中心部に＋印を表示し、注意喚起する。（27 年度に実施完了）

○警察署による対策

- ・停止線に止まれを表示する。（28 年度に実施予定）

< 点検箇所 >



< 対策後 >



③ア 路線名等・・・市道（久田野本沼線）

イ 場所・・・久田野地区塚田の変形三叉路（白河市久田野塚田 24 番地付近）

ウ 通学路の状況・危険の内容

- ・多くの登校班が通過し、交通量も多いが、横断歩道がなく危険である。

エ 対策

○道路管理者による対策

- ・緑色のラバーポールを生徒待機場所付近に設置する。（横断歩道設置後に実施済）

○警察署による対策

- ・横断歩道・停止線等を新規に設置する。（実施完了）

<点検箇所>



<対策後>



④ア 路線名等・・・市道（北裏岩崎線）

イ 場所・・・大和田石橋前の地下道通学路（白河市大和田石橋前 3 番地付近）

ウ 通学路の状況・危険の内容

- ・交通量が多く、自転車も多く通ることから、接触事故等が起こる可能性が高い状況である。

エ 対策

○学校による対策

- ・「通学時間帯の通行はご遠慮ください」等の看板を設置することを検討する。設置には地域住民の合意が必要である。

<点検箇所>

