

学 校 名	白河市立五箇小学校	点検箇所番号	8
路 線 名	市道 田島地区内の道路		
場 所 (住所)	田島地区道路 (白河市田島5 1 周辺)		
通学路の状況 危険の内容	児童が狭い道路脇で車をよけるときのなど、側溝の蓋の上を歩いている状況である。所々に蓋がなく、また損傷している蓋が有り、児童が損傷している蓋につまずき頭部を怪我したことがあった。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	蓋を設置するためには側溝を入れ替える必要があり、今後検討する。
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立五箇小学校	点検箇所番号	9
路 線 名	市道 舟田地区内の道路 町後1号線		
場 所 (住所)	舟田地区道路 (白河市舟田9 2 周辺)		
通学路の状況 危険の内容	道路脇の水路の所々に蓋がない。道路が狭く、車がすれ違うのがやっとの狭い道路である。水路の水量が多いときは危険性がさらに高くなる状況である。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	社会資本整備総合交付金事業により、4年程度で通学路対策（歩行者スペースの確保）を進めている。
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立五箇小学校	点検箇所番号	10
路 線 名	県道 主要地方道白河石川線		
場 所 (住所)	白河市大搦目地内から白河市双石板谷地地内		
通学路の状況 危険の内容	登校時は通勤のため特に自動車の通行が多く、歩道がなく危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	事業化には課題が多いことから、歩道設置は困難である。 応急対策として、平成30年度に減速を促す路面表示を実施した。
対策後の写真			【点検箇所地図】
 			