

学 校 名	白河市立五箇中学校	点検箇所番号	17
路 線 名	県道11号線（白河～石川線）		
場 所（住所）	白河市田島2番地内、借宿塚田3番地内		
通学路の状況 危険の内容	交通量が多く、道幅が狭い。十字路の交差点は、入方方面、借宿方面ともに鋭角になっているため見通しが悪い。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者 平成30年度に減速を促す路面表示を実施した。	
対策後の写真  			
		【点検箇所地図】 	
			

学 校 名	白河市立五箇中学校	点検箇所番号	18
路 線 名	市道		
場 所 (住所)	白河市田島里ノ前		
通学路の状況 危険の内容	冬期間、路面凍結があり、道幅が狭いのですれ違い時など危険。道路が低く、水が集まりやすく日陰の場所である。近くに工場があり車の出入りが多い。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	道路改良（拡幅）の事業化には時間を要するため、今後現況を確認しながら検討する。
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			
学 校 名	白河市立五箇中学校	点検箇所番号	19
路 線 名	県道 279 号線 関辺～久田野線（白河市板橋大中野、屋敷地内）		
場 所 (住所)	双石の関辺～本沼線（白河市双石麦ノ内地内）		
通学路の状況 危険の内容	県道や主要幹線道路を横断する通学路。交通量が多い。朝は車がなかなか途切れず、横断歩道も無く危険である		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	県道 一部カラー舗装実施済み。 市道 カラーの横断帯を検討中。
		警 察 署	横断歩道の設置は困難。
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			