



学 校 名	白河市立白河第二中学校	点検箇所番号	22
路 線 名	市道 登町線		
場 所 (住所)	ウエストプラザ及び三金興業前の交差点(白河市新白河一丁目 73 番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	自動車から自転車が見にくいいため危険である。歩道から横断歩道に降りる際に段差がある。上記歩道は日陰のため冬期間は凍結が続く。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者 自動車用ミラーの設置については現場の状況を確認し、来年度以降取り組む。 歩道の一部の段差解消については、平成29年12月に対応完了。	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立白河第二中学校	点検箇所番号	23
路 線 名	北堀切昭和町線		
場 所 (住所)	JR 東北本線下の通路(白河市北堀切 86 番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	夕方自転車が多く、自動車からは見通しが悪い。横断歩道や停止線がないため危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者 カラー舗装を施し、注意喚起を図る。	
		警 察 署 対策不能	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
(H30年度以降カラー舗装実施予定)			

学 校 名	白河市立白河第二中学校	点検箇所番号	24
路 線 名	市道 登町線		
場所 (住所)	月の家ら一めん付近の陸羽街道踏切(白河市新白河一丁目 29 番地 1 付近)		
通学路の状況 危険の内容	交通量が多いが、踏切幅が狭いため危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	J R 鉄道敷地内を施工するため、関係機関との調整に時間を要し、早期対応は困難である。
		学 校	注意して渡るよう継続して指導していく。
		【点検箇所地図】	
			