

学 校 名	白河市立小野田小学校	点検箇所番号	1
路 線 名	路線名：市道〈釜子ー赤羽線〉		
場 所 (住所)	箇所名：〈横道方面から小学校に向かう道路〉住 所〈東下野出島宇井163〉		
通学路の状況 危険の内容	・道路の幅が狭い。すれちがう車がいると歩行者はぎりぎり路面を歩く状態になる。小学校からの歩道の延長を要望する。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	2期工事として、改良工事を実施していく。
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立小野田小学校	点検箇所番号	2
路 線 名	路線名：県道 泉崎ー塙線		
場 所 (住所)	箇所名：神宮寺前横断歩道（住所：東下野出島坂口302）		
通学路の状況 危険の内容	カーブになっているので、見通しが悪くスピードを出して走ってくる車が多い。なかなか渡れない。横断歩道が薄くなっている。		
対策の有無（市教委仕様欄）		対 策	
		道路管理者	公安に上申済みであり、計画的に順次対応していく。
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白 河 市 立 小 野 田 小 学 校	点検箇所番号	3
路 線 名	路線名：市道 釜子―赤羽線		
場 所 (住 所)	箇所名：磐城小野田郵便局前横断歩道（住所：東上野出島字髪内195付近）		
通学路の状況 危険の内容	交通量が多い。カーブになっているので、見通しが悪くスピードを出して走ってくる車が多い。なかなか渡れない。横断歩道がない。横断歩道の整備を要望する。		
点検箇所の写真		対 策	
		道 路 管 理 者	減速等を促すための、路面表示を検討する。
		警 察 署	設置基準により横断歩道の設置は困難である。
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			