

学 校 名	白河市立信夫第二小学校	点検箇所番号	11
路 線 名	白河市大信増見字大日向		
場 所 (住所)	国道294号線 外面から大日向のカーブ		
通学路の状況 危険の内容	ほぼ直角に近いカーブも危険だが、それよりも内側に山林があり、雨天時や降雪時に木の枝葉が歩道側に大きくせり出してくる。また、大量の水が歩道川に流れ出してくるため歩行に困難をきたす。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	歩道空間確保のため、伐木を行う。大量の流水は重点的にパトロールを行い、状況を確認し対応を検討していく。
対応後の写真		【点検箇所地図】 	

学 校 名	白河市立信夫第二小学校	点検箇所番号	12
路 線 名	白河市大信増見字中沢		
場 所 (住所)	中沢地区の国道294号線と並行する農道、及び国道294号線と合流する場所		
通学路の状況 危険の内容	農道には街灯がなく、起伏が大きく急な坂道がある。特に冬期間の歩行が危険である。(国道294号線は、児童が歩行する側に歩道がないため通行させられない。)		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	冬期間の定期的な融雪剤散布を地域住民に依頼するとともに、日陰対策として雑木の伐採を検討する。
対策後の写真		【点検箇所地図】 	

学 校 名	白河市立信夫第二小学校	点検箇所番号	13
路 線 名	白河市大信増見字清水久保		
場所 (住所)	国道294号線清水久保付近		
通学路の状況 危険の内容	信号がなく、横断歩道のみある。特に白河中央スマート IC 方面からは、カーブ後すぐの下り坂で清水久保の家のある側は歩道もないため待っていても気づかれない事が多い。朝夕は特に交通量がとても多いため危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	横断旗による対応の状況を確認し、状況によってカラー舗装等を検討する。
対策後の写真			