

学 校 名	白河市立大屋小学校	点検箇所番号	14
路 線 名 場所 (住所)	福島県白河市大信隈戸湯沢		
通学路の状況 危険の内容	停止線が消えていて、一時停止しない車が多い。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	破線により本線と側道を区別すると共に、スクールバス運行区間である旨の看板の設置を検討する。
		警 察 署	一時停止の設置を公安に上申する。
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立大屋小学校	点検箇所番号	15
路 線 名 場所 (住所)	福島県白河市大信下小屋日籠		
通学路の状況 危険の内容	下り坂で、子ども達が通るときに見えにくい。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	破線により本線と側道を区別すると共に、歩行者へ注意を促すため、歩道へ「歩行者止まれ」等の表示を検討する。
		警 察 署	一時停止の標識を交換する。
対策後の写真		【【点検箇所地図】】	
			