

学 校 名	白河市立大信中学校	点検箇所番号	19
路 線 名	国道 294号線		
場 所 (住所)	大信商工会前の横断歩道 (白河市大信町屋字町屋195付近)		
通学路の状況 危険の内容	国道でトラックなどの交通量が多く信号もないため危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		安全対策について、改めて検討する。 道路管理者	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立大信中学校	点検箇所番号	20
路 線 名	市道		
場 所 (住所)	山田屋旅館前道路 (白河市大信町屋字町屋249付近)		
通学路の状況 危険の内容	車道のカーブの位置に、通学路の路地があるため車から見えにくく、停止線もないため危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		破線による停止線及び「トマレ」の表示を検討する。 道路管理者	
対策の有無 (市教委使用欄)		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立大信中学校	点検箇所番号	21
路 線 名	県道 矢吹天栄線		
場所 (住所)	山田屋旅館裏手道路 (白河市大信町屋古館字古館3 4 付近)		
通学路の状況 危険の内容	交通量があるが、横断歩道がないため危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
	道路管理者	注意喚起「この先横断者あり」等の看板の設置を検討する。	
	警 察 署	設置基準から横断歩道の設置は困難である。	
対策の有無 (市教委使用欄)	【点検箇所地図】		
			