


学校名	東中学校		点検箇所番号	1
路線名	市道宮町秋山線			
場 所	白河市東釜子字矢越山			
状 況	道幅が狭く、交通量が多い。また、交差点は見通しが悪い。以前から拡張工事を要望している。			
点検箇所の写真		対 策		
	学 校	通学指導において危険箇所の注意喚起を継続		
	道路管理者	釜子反町線の区画線引き直し、反射板等の再設置を検討		
	警 察	横断歩道予告標示の引き直しを検討		
点検後の状況	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">点検箇所</div> 			

学校名	東中学校		点検箇所番号	2
路線名	県道塙泉崎線、市道石原集落道線			
場 所	白河市東下野出島字石原			
状 況	塙泉崎線の交通量が多く、坂になっているため見通しが悪い。石原方面から県道に出る交差点が見にくい。ミラー、注意喚起の看板設置を希望。			
点検箇所の写真		対 策		
	学 校	通学指導において危険箇所の注意喚起を継続		
	道路管理者	市)歩行者用ミラーの設置を検討		
	警 察	速度取り締まりの実施を検討		
点検後の状況	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">点検箇所</div> 			

学校名	東中学校	点検箇所番号	3
路線名	県道埴泉崎線		
場 所	白河市東上野出島字板倉		
状 況	橋の先から歩道がなく、交通量も多いので危険である。注意喚起の看板の設置、または歩道の整備をお願いしたい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校	通学指導において危険箇所の注意喚起を継続	
	道路管理者	県)道路整備に向け検討を進める 市)迂回路として西側市道の舗装を検討	
	警 察		
点検後の状況			