


# 福島県白河市白河第五小学校校区（通学路対策箇所図）

⑤ 道路の幅が狭く、歩道がないため、危険である。

④ 踏切の道路の幅が狭く、交通量が多いため危険である。



① 道路が狭く歩道がない場所で、交通量が多いため危険である。

③ 道路が狭く歩道がない場所で、交通量が多いため危険である。

② 道路が狭く歩道がない場所で、交通量が多いため危険である。

## ◎ 結果一覧

### 【白河第五小学校】

- ①ア 路線名等・・・市道（白坂駅十文字線）  
イ 場所・・・三輪台集会所付近の道路（白河市白坂三輪台 275 番地付近）  
ウ 通学路の状況・危険の内容  
・道路が狭く歩道がない場所で、交通量が多いため危険である。

#### エ 対策

##### ○道路管理者による対策

- ・外側線の内側にドット線を引く。（28年度以降に実施予定）

<点検箇所>



- ②ア 路線名等・・・市道（白坂駅十文字線）  
イ 場所・・・白坂皮籠集会所付近の道路（白河市白坂皮籠 100 番地付近）  
ウ 通学路の状況・危険の内容  
・道路が狭く歩道がない場所で、交通量が多いため危険である。

#### エ 対策

##### ○道路管理者による対策

- ・外側線の内側にドット線を引く。（28年度以降に実施予定）

<点検箇所>



- ③ア 路線名等・・・県道（白坂停車場線）  
イ 場所・・・白坂駐在所付近（白河市白坂大倉矢見 111 番地付近）  
ウ 通学路の状況・危険の内容  
・道路の幅が狭く、歩道がないため、危険である。

**エ 対策**

- ・路側帯のカラー化を検討したが、通過交通が少なく、登下校人数も少ないため効果が薄いと判断し、対策は見合わせる。

<点検箇所>



- ④ア 路線名等・・・市道（大倉矢見西線）  
イ 場所・・・J R 白坂駅の南の白坂踏切（白河市白坂大倉矢見 61 番地付近）  
ウ 通学路の状況・危険の内容  
・踏切の道路の幅が狭く、交通量が多いため危険である。

**エ 対策**

**○学校による対策**

- ・「通学路につき、運転にご注意ください」等の看板を設置することを検討する。

<点検箇所>



⑤ア 路線名等・・・市道（大倉矢見三輪台線）

イ 場所・・・新白河ライフパーク入口付近（白河市白坂三輪台 15 番地付近）

ウ 通学路の状況・危険の内容

- ・交通量が多いにもかかわらず歩道がなく、危険である。

## エ 対策

### ○道路管理者による対策

- ・歩道付き道路を整備する。（28年度より実施中）

< 対策予定図 >

