

学校名	大信中学校	点検箇所番号	1
路線名	国道294号		
場 所	大信商工会前の横断歩道(白河市大信町屋字町屋195付近)		
状 況	国道でトラックなどの交通量が多く信号もないため危険である。通学路とわかるような道路への標示やドライバーへの注意喚起を促す看板などを設置願う。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校	通学指導において危険箇所の注意喚起と街頭指導を継続	
	道路管理者	横断歩道予告の標示があり、更なる路面標示は運転者が混乱する可能性あり困難	
	警 察	警)横断歩道引き直しとパトロール実施を検討 安協)注意喚起看板の設置を検討	
点検後の状況			

学校名	大信中学校	点検箇所番号	2
路線名	市道古館赤坂線		
場 所	山田屋旅館前道路(白河市大信町屋字町屋249付近)		
状 況	車道のカーブの位置に、通学路の路地があるため車から見えにくく、停止線があるが注意が必要。本線側に通学路とわかるような道路への標示やドライバーへの注意喚起を促す看板などの設置を望む。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校	通学指導において危険箇所の注意喚起を継続	
	道路管理者	停止線を引き直し、「止まれ」看板を設置済み	
	警 察		
点検後の状況			

学校名	大信中学校		点検箇所番号	3
路線名	県道矢吹天栄線			
場 所	白河市大信下小屋字日和田付近			
状 況	交通量が多いが、歩道がなく路側帯の幅も非常に狭い(数センチ)。車両が通学中の自転車を追い抜こうとすると、対向車線にはみ出すので非常に危険である。通学路とわかるような道路への標示やドライバーへの注意喚起を促す看板など設置を望む。			
点検箇所の写真		対 策		
		学 校	通学指導において危険箇所の注意喚起を継続	
		道路管理者	道路整備の計画あり工事実施に向けて事業を進める	
		警 察	安協)注意喚起看板設の設置を検討	
点検後の状況		<div style="border: 1px solid red; display: inline-block; padding: 2px;">点検箇所</div> 		