

報告様式 2

学 校 名	白河市立表郷中学校	点検箇所番号	1
路 線 名	市道 1 3 4 号線 松上堀越線		
場所 (住所)	白河市表郷金山字竹ノ内 5 - 2 付近		
通学路の状況 ・危険の内容	路側帯や歩道が狭く、特に自転車の運転が危険である。朝の通学 (通勤) 時は国道 2 8 9 号の裏道となっており、スピードを出す車が多い。ハンプの設置、エンジベルトなど路肩のカラー化、路面標示や注意喚起する看板設置をお願いしたい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学校	通学指導を継続して行う。	
	道路管理者	路面標示 (通学路) を実施済み。	
	警察署	パトロールの実施。	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

報告様式 2

学 校 名	白河市立表郷中学校	点検箇所番号	2
路 線 名	国道 2 8 9 号		
場所 (住所)	白河市表郷高木字上宿 6 5 付近		
通学路の状況 ・危険の内容	自転車の通学路となっているが、カーブ箇所であり見通しが悪い。制限速度が 4 0 km であるが、スピードを出す車が多く危険である。エンジベルトなど路肩のカラー化、路面標示や注意喚起する看板設置をお願いしたい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学校	生徒への通学指導を継続するとともに通学ルートの変更を検討する。	
	道路管理者	R 6 年度 カーブあり標示の塗り直しを実施予定。	
	警察署	中央線の引き直し実施。	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			