

報告様式 2

学 校 名	白河市立五箇小学校	点検箇所番号	1
路 線 名	県道白河石川線		
場所（住所）	五箇小学校から白河市田島 1 6 5 - 2		
通学路の状況 ・危険の内容	交通量が多いことに加え、スピードを出す自動車が多い。歩道はあるものの、自動車のはみ出しかねないため危険である。何らかの方法で車道と歩道を明確に分けるか、音が出るライン等で危険を察知できるようにしていただきたい。		
点検箇所の写真		対 策	
		学校	見守り隊に引き続き活動をお願いするとともに登下校の通学指導を継続して行く。
		道路管理者	路面標示（ドットライン）施工済み。
		警察署	登下校の時間帯のパトロール実施。
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

報告様式 2

学 校 名	白河市立五箇小学校	点検箇所番号	2
路 線 名	市道田島 5 号線		
場所（住所）	白河市田島 3 6 番地付近		
通学路の状況 ・危険の内容	白河石川線が危険なことから、一本裏道を歩いている。道路の幅が狭いことに加え、道路脇の側溝に蓋がなく、車が来た時に避けることが難しい。児童が歩いても安全な蓋にしていきたい。		
点検箇所の写真		対 策	
		学校の要望	見守り隊に引き続き活動をお願いするとともに登下校の通学指導を継続して行く。
		道路管理者	路面標示を実施済み（R5） R 6 年度 蓋掛け（側溝整備）実施予定
		警察署	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

報告様式 2

学 校 名	白河市立五箇小学校	点検箇所番号	3
路 線 名	市道舟田 2 号線		
場所（住所）	白河市舟田町後から雨乞山		
通学路の状況 ・危険の内容	道路が狭いうえにカーブになっており、見通しがとても悪いので危険である。カーブミラーを付けていただくなど、児童の気配を感じられるような対策をお願いしたい。		
点検箇所の写真	対 策		
	学校の要望	見守り隊に引き続き活動をお願いするとともに登下校の通学指導を継続して行く。	
	道路管理者	R 6 年度 区画線設置を実施予定。	
	警察署		
対策後の写真	<p>【点検箇所地図】</p> 		