


報告様式 2

学 校 名	白河市立白河第五小学校	点検箇所番号	1
路 線 名	県道白坂停車場小田倉線、市道三輪台南線		
場所（住所）	白河市白坂三輪台 7 2 番地 1 付近（交差点部）		
通学路の状況 ・危険の内容	令和 4 年 6 月から新たに通学路となったが、交差点（市道部横断歩道）に歩行者用の信号機がなく、かつ交通量も多いので、児童の横断時に危険が伴う。歩行者用の信号設置を希望したい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学校		
	道路管理者		
	警察署	東側道路に歩行者用信号機の設置及び西側横断歩道を撤去。	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

報告様式 2

学 校 名	白河市立白河第五小学校	点検箇所番号	2
路 線 名	県道白坂停車場線		
場所（住所）	白河市白坂愛宕山地内		
通学路の状況 ・危険の内容	歩道脇に深さ 50 cm ほどの水路があり、茂みに覆われていて蓋がなく、児童が誤って転落してしまう恐れがある。水路に蓋を掛けて欲しい。また、蓋ができるまで、危険箇所を表示する看板を設置したい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学校	児童への通学指導を行う。	
	道路管理者	転落防止のガードパイプ設置済み	
	警察署		
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

報告様式 2

学 校 名	白河市立白河第五小学校	点検箇所番号	3
路 線 名	市道白坂駅十文字線		
場所（住所）	白河市白坂三輪台 2 7 5 番地（集会所）付近		
通学路の状況 ・危険の内容	道路が狭く歩道がない場所で、交通量が多く、トラックなど大型車も多い。車がすれ違うだけでも狭い場所であり、児童が一行で歩行している状態にも関わらず危険度が高い。歩道を作るか、ラバーポール等の児童が安全に歩けるための設備を設置してほしい。スクールゾーンの設定もお願いしたい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学校	見守り隊に活動の継続を促し、通学指導も継続して行う。	
	道路管理者	舗装補修及び区画線・ドット線実施済み	
	警察署	ゾーン30の設定予定なし。	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			