

令和6年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立五箇小学校	点検箇所番号	五箇小①	6
路線名	県道 白河石川線			
場 所	五箇小学校 ～（白河市田島165-2 ～ ）			
状 況	交通量が多いことに加え、スピードを出す自動車が多い。 歩道はあるものの、自動車がはみ出しかねないため、危険である。			
点検箇所の写真		対 策		
	学 校	見守り隊と協力し、歩道の右端を歩く等通学指導を継続する。 両車線の車が停止したことを確認し横断するよう注意喚起する。		
	道路管理者	ドットラインにより注意喚起しているが、横断歩道前後にダイヤモンドマークをR7に表示する。		
	警 察			
対策後の写真				

学校名	白河市立五箇小学校	点検箇所番号	五箇小②	7
路線名	田島5号線			
場 所	白河市田島36番地付近			
状 況	白河石川線が危険なことから、一本裏道を歩いている。道路の幅が狭いことに加え、道路脇の側溝に蓋がなく、車がきたときに避けることが難しい。			
点検箇所の写真		対 策		
		学 校	車を避ける際、側溝があり危険なことを知らせ、注意を喚起する。	
		道路管理者	自治会からの要望も確認して対応を検討する。	
		警 察		
対策後の写真				

令和6年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立五箇小学校	点検箇所番号	五箇小③	8
路線名	舟田2号線			
場 所	白河市舟田町後 ～ 雨乞山			
状 況	道路が狭い上に、カーブになっており、見通しがとてもよくないので危険である。			
点検箇所の写真		対 策		
	学 校	運転手から見えづらいことを意識させ、注意を喚起する。右端を歩く、左右確認など通学指導を継続する。		
	道路管理者	「通学路」の路面標示および区画線を検討する。		
	警 察			
対策後の写真				