

報告様式2

学 校 名	白河市立東北中学校		点検箇所番号	1
路 線 名	市道			
場所 (住所)	白河市久田野中田 71-5			
通学路の状況 ・危険の内容	非常に狭く、坂道を下った先にトンネルがあり、出合頭に衝突する恐れがあり危険である。自転車を降りて通ることを促す看板の設置、スピードを落として通ることができるよう対策をお願いしたい。			
点検箇所の写真	対 策			
	学校	登下校の通学指導を継続して行う。		
	道路管理者	路面標示・区画線実施済み		
	警察署	規制なし。 検討したが規制については設置予定なし。		
対策後の写真				【点検箇所地図】 
				危険箇所

報告様式2

学 校 名	白河市立東北中学校		点検箇所番号	2
路 線 名	県道久田野停車場線			
場所 (住所)	白河市久田野岩崎			
通学路の状況 ・危険の内容	歩道がなく、車と近い距離で違うため危険である。また、登下校時は交通量も多い。歩道を作る、もしくは自転車や歩行者が安全に通ることができる対策をお願いしたい。			
点検箇所の写真	対 策			
	学校	登下校の通学指導を継続して行う。		
	道路管理者	防犯灯については、設置基準に従い設置されているので増設は不要【対策済み】		
	警察署	白バイ隊などによる交通取り締まりの実施。		
対策後の写真				【点検箇所地図】 
				危険箇所