

学校名	大信小学校		点検箇所番号	1
路線名	県道矢吹天栄線			
場 所	田畠橋前 白河市大信上新城字下川原付近			
状 況	横断歩道はあるが交通量が多く、車が止まらない。ボタン式信号機の設置または通学路と分かれるような道路への表示やドライバーへの注意喚起を促す表示をしてほしい。			
点検箇所の写真	対 策			
	学 校	交通量の多い道路での歩行の仕方等について、校外子ども会等で継続して指導してきた。		
	道路管理者	要望があれば注意喚起のためカラー舗装を検討する。		
	警 察	横断歩道予告標示を設置。 信号機移設は、反対意見があり却下。		
	点検箇所			
点検後の状況				

学校名	大信小学校		点検箇所番号	2
路線名	県道矢吹天栄線			
場 所	川島製作所前交差点 白河市大信下新城字中区付近			
状 況	横断歩道はあるが交通量が多く、車が止まらない。ボタン式信号機の設置をお願いしたい。			
点検箇所の写真	対 策			
	学 校	道路の歩き方や横断歩道での待ち方などについて、校外子ども会等で指導を行ってきた。		
	道路管理者			
	警 察	パトロールの実施 横断歩道に横断旗を設置		
	点検箇所			
点検後の状況				

学校名	大信小学校	点検箇所番号	3
路線名	市道村東万才線		
場 所	バス停野寺脇横断歩道 白河市大信下新城字野寺付近		
状 況	交通量が多く、車が止まらず、なかなか渡れないことが多い。通学路と分かるような道路への表示やドライバーへの注意喚起を促す表示をしてほしい。		

点検箇所の写真	対 策
	<p>学 校 交通量の多い道路での歩行の仕方等について、校外子ども会等で継続して指導してきた。</p> <p>道路管理者 道路管理者としての対策なし</p> <p>警 察 横断歩道予告標示を設置。注意喚起のための看板を設置</p>
点検後の状況	

学校名	大信小学校	点検箇所番号	4
路線名	県道矢吹天栄線		
場 所	白河市大信町屋字町屋～下小屋字日和田		
状 況	交通量が多いが、道路幅が狭く歩道がないため非常に危険である。道路の拡幅や歩道の設置を望む。		

点検箇所の写真	対 策
	<p>学 校 歩道のない道路での歩行の仕方等、校外子ども会等で継続して指導している。</p> <p>道路管理者 設計済、用地測量ほぼ完了。用地の境界立ち会い、設計進めている。【継続】</p> <p>警 察</p>

点検箇所の写真	対 策
点検後の状況	

学校名	大信小学校	点検箇所番号	5
路線名	国道294号		
場 所	町屋交差点(白河市大信町屋字町屋)		
状 況	交差点北側のボラードが一部途切れており、信号待ちの児童に危険がある。一連でガードレールを設置してほしい。		

点検箇所の写真	対 策		
	学 校	校外子ども会等で注意喚起はしているが、交通量も多く、スピードを出して運転している車も少ないので早急な対応をお願いしたい。	
	道路管理者	設置が可能な場所へのボラード設置を検討済 【対策済み】	
	警 察		
点検後の状況	 <div style="position: absolute; top: 30px; left: 790px; border: 2px solid red; padding: 2px;">点検箇所</div>		