


学校名	東中学校	点検箇所番号	1		
路線名	市道宮町秋山線				
場 所	白河市東釜子字矢越山				
状 况	道幅が狭く、交通量が多い。また、交差点は見通しが悪い。以前から拡張工事を要望している。				
点検箇所の写真	<p>対 策</p> 				
	学 校	4月の交通指導の際に、全校生で危険箇所の一つとして確認した。			
	道路管理者	測量設計済。用地測量実施中【継続】			
	警 察	横断歩道予告標示の引き直し実施済み			
	点検箇所				
点検後の状況					

学校名	東中学校	点検箇所番号	2		
路線名	県道塙泉崎線、市道石原集落道線				
場 所	白河市東下野出島字石原				
状 况	塙泉崎線の交通量が多く、坂になっているため見通しが悪い。石原方面から県道に出る交差点が見にくい。ミラー、注意喚起の看板設置を希望。				
点検箇所の写真	<p>対 策</p> 				
	学 校	通学に利用する生徒が限られている地域のため、個別に確認して通学するように注意を促した。			
	道路管理者	県道部カラー塗装済み(県) 車両用ミラー設置済(市)【検討については継続していく】			
	警 察	パトロール実施済み			
	点検箇所				
点検後の状況					

学校名	東中学校	点検箇所番号	3						
路線名	県道塙泉崎線								
場 所	白河市東上野出島字板倉								
状 況	橋の先から歩道がなく、交通量も多いので危険である。注意喚起の看板の設置、または歩道の整備をお願いしたい。								
点検箇所の写真	<p>対 策</p> 								
点検後の状況	<table border="1"> <tr> <td>学 校</td> <td>4月の交通指導の際に、全校生で危険箇所の一つとして確認した。</td> </tr> <tr> <td>道路管理者</td> <td>実施に向けては、長期(10年程度)の時間を要する。 【継続実施中】</td> </tr> <tr> <td>警 察</td> <td></td> </tr> </table> 			学 校	4月の交通指導の際に、全校生で危険箇所の一つとして確認した。	道路管理者	実施に向けては、長期(10年程度)の時間を要する。 【継続実施中】	警 察	
学 校	4月の交通指導の際に、全校生で危険箇所の一つとして確認した。								
道路管理者	実施に向けては、長期(10年程度)の時間を要する。 【継続実施中】								
警 察									