

## 令和6年度 通学路の危険箇所

|         |   |   |      |    |
|---------|---|---|------|----|
| 学校名     | 白河市立白河南中学校  | 点検箇所番号  | 白南中① | 14 |
| 路線名     | 新白河南湖ニュータウン1号線  |   |      |    |
| 場 所     | 白河市影鬼越南東部出口（白河市影鬼越30番地付近）   |   |      |    |
| 状 况     | 生徒は登校時、この急な下り坂を下り、丁字路を曲がることになる。道路の朝晩の交通量も多いため、危険である。過去に接触事故も起きている。                  |   |      |    |
| 点検箇所の写真 |    |   |      |    |
|         | 学 校   | 通学指導において危険箇所の注意喚起を継続する。<br>上下校時の安全指導を継続して行い、注意喚起する。 |      |    |
|         | 道路管理者   | 減速のための路面標示、区画線の発注済み。                                |      |    |
|         | 警 察   |   |      |    |
| 対策後の写真  |  |   |      |    |

|         |  |   |      |    |
|---------|--|---|------|----|
| 学校名     | 白河市立白河南中学校   | 点検箇所番号  | 白南中② | 15 |
| 路線名     | 南湖石阿弥陀線  |   |      |    |
| 場 所     | 白河市白坂石阿弥陀25番地付近  |   |      |    |
| 状 况     | 丁字路で、道幅も急に狭くなる場所である。植え込みもあり見通しも悪い。朝晩の交通量も多い。   |   |      |    |
| 点検箇所の写真 |   |   |      |    |
|         | 学 校  | 通学指導において危険箇所の注意喚起を継続する。<br>上下校時の安全指導を継続して行い、注意喚起する。 |      |    |
|         | 道路管理者  | 用地買収を交渉中。   |      |    |
|         | 警 察  | 取り締まりの実施。   |      |    |
| 対策後の写真  |  |   |      |    |

令和6年度 通学路の危険箇所

|   |   |   |      |    |  |  |  |
|---|---|---|------|----|--|--|--|
| 学校名   | 白河市立白河南中学校  | 点検箇所番号  | 白南中③ | 16 |  |  |  |
| 路線名   | 南湖石阿弥陀線   |   |      |    |  |  |  |
| 場 所   | みうら小児クリニック交差点（白河市白坂石阿弥陀17番地1付近）   |   |      |    |  |  |  |
| 状 况   | 道幅が狭い直線道路であるが、朝晩の交通量が多く歩道のスペースもない。自転車通学の生徒にとっても危険である。                               |   |      |    |  |  |  |
| 点検箇所の写真   | 対 策   |   |      |    |  |  |  |
|  | 学 校   | 通学指導において危険箇所の注意喚起を継続する。<br>登下校時の安全指導を継続して行い、注意喚起する。 |      |    |  |  |  |
|   | 道路管理者   | 用地買収を交渉中。   |      |    |  |  |  |
|   | 警 察   | 取り締まりの実施。   |      |    |  |  |  |
| 対策後の写真  |  |   |      |    |  |  |  |
|   |   |   |      |    |  |  |  |