




令和6年度 通学路の危険箇所

| | | | | |
|--|---|---|------|---|
| 学校名 | 白河市立白河第三小学校 | 点検箇所番号 | 白三小① | 4 |
| 路線名 | 西郷搦目線 | | | |
| 場 所 | クロネコヤマト結城店付近交差点（白河市結城77番地付近） | | | |
| 状 況 | 通学に使用する児童は少ないが、信号がない横断歩道がある十字路となっており、交通量も多く、横断が危険である。 | | | |
| 点検箇所の写真 | | 対 策 | | |
|  | 学 校 | 見守り隊に活動を促すとともに通学指導を継続する。 | | |
| | 道路管理者 | カラー舗装を発注済 【対策済み】 | | |
| | 警 察 | 警察）ダイヤモンド、白線の引き直し、取り締まりの強化 | | |
| 対策後の写真 | |  | | |
|  | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| 学校名 | 白河市立白河第三小学校 | 点検箇所番号 | 白三小② | 5 |
| 路線名 | 市道白河駅八竜神線 | | | |
| 場 所 | ほっともっと旭町店付近丁字路（白河市旭町1丁目238-1付近） | | | |
| 状 況 | 登下校に使用する児童もあり、信号がない横断歩道がある丁字路となっている。交通量も多く、横断が危険である。 | | | |
| 点検箇所の写真 | | 対 策 | | |
|  | | 学 校 | 見守り隊に活動を促すとともに通学指導を継続する。 通学指導において危険箇所の注意喚起を継続する。 | |
| | | 道路管理者 | カラー舗装を発注済 | |
| | | 警 察 | 信号機の新設は困難であり、近くの信号機を移設または統合となる。 | |
| 対策後の写真 | |  | | |
|  | | | | |