

令和7年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立白河第二小学校	点検箇所番号	白河二小①	1
路線名	御台場通り 市道登町線			
場 所	踏切（月の家前）			
状 况	歩道がなく狭い。車がギリギリを通り、大変危険である。 また、遮断機が開くのを待つ場所が狭く危険である。			
点検箇所の写真				
	学 校	<ul style="list-style-type: none"> 車道に寄り過ぎないように1列で歩くようにする。 車や自転車が来ていないかよく確認してから踏切を渡るようにする。 		
	道路管理者	<ul style="list-style-type: none"> 歩道設置にはJRとの協議が必要となることから、早期の実現は困難 待機場所確保のため、路肩にラバーポールの設置を検討する。 		
	警 察			
点検後の状況				

学校名	白河市立白河第二小学校	点検箇所番号	白河二小②	2
路線名	国道289号線（甲子街道）			
場 所	中山下の農業用水路			
状 况	道路脇を流れる農業用水路は大変水量が多く、落下事故が起きると自力脱出は困難である。大雨後や除雪後などはさらに危険度が高まる。			
点検箇所の写真				
	学 校	安全通行確保のために水路蓋の設置を強くお願いしたい。		
	道路管理者	【県】水道管理者とも話をしていく。市と協力して進めていきたい。		
	警 察	滞留場所が確保でき次第、歩行者信号機の設置を進める。		
点検後の状況				