



学校名	釜子小学校	点検箇所番号	1
路線名	市道北町蕪内線		
場 所	白河市東栃本千田堤		
状 況	大型車が多く、スピードを出したり、追い越しをしたりする車が多い。子どもが待っていても横断歩道で止まらない車も多い。歩道が途切れている場所がある。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校	通学指導において危険箇所の注意喚起を継続	
	道路管理者	横断歩道付近の樹木伐採や道路南側の路肩部分の整備、注意喚起の路面表示など検討	
	警 察	警)横断歩道予告標示引き直し、停止線の移設を検討(安協)注意喚起看板設置の検討	
	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">点検箇所</div>		
点検後の状況			

学校名	釜子小学校	点検箇所番号	2
路線名	深仁井田釜子小学校線		
場 所	白河市東釜子 龍ヶ窪の歩道		
状 況	歩道はあるが、木が歩道にかかっている薄暗く人気がない。LEDの街灯が設置されているが街灯間の距離が長く暗い。坂道のため冬期間は凍結のため滑りやすい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校	通学指導において危険箇所の注意喚起を継続 除雪については保護者等への依頼を検討	
	道路管理者	路肩の樹木伐採を検討 歩道の凍結対策として融雪剤の現地配備を継続	
	警 察	下校時間帯のパトロール実施を検討	
	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">点検箇所</div>		
点検後の状況			

学校名	釜子小学校	点検箇所番号	3
路線名	市道本町百目木線、西ノ内百目木線		
場 所	白河市東釜子新百目木十字路		
状 況	直線であるのでスピードを出して車が通るが、道幅が狭いため危ない。 通学路に水路があるがフェンスがない。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校	通学指導において危険箇所の注意喚起を継続	
	道路管理者	路面標示を検討、水路部には転落防止柵の設置を検討	
	警 察	パトロール実施を検討	
点検後の状況	<div style="border: 1px solid red; display: inline-block; padding: 2px;">点検箇所</div> 		