

令和6年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立白河第一小学校	点検箇所番号	白一小①	1
路線名	国道294号線白河バイパス			
場 所	白河バイパス・東大沼交差点（白河市南湖付近）			
状 況	横断歩道はあるが、白河バイパス、東大沼農道ともに交通量が多く、通行する車両のスピードも速く歩行者、車両共に交通事故の危険がある。			
点検箇所の写真		対 策		
	学 校	通学路指導において、児童に危険箇所の注意喚起と安全な通行の仕方について具体的な指導を継続して行っていく。 定期的に登下校時の街頭指導を行い、注意を喚起する。		
	道路管理者	カラー舗装により交差点は明確化されており、歩道も十分な幅員が確保されているため対策は無し。		
	警 察	警察）交通取り締まりの実施を検討する。 安協）横断旗の位置の変更を検討する。		
点検後の状況				

学校名	白河市立白河第一小学校	点検箇所番号	白一小②	2
路線名	国道２８９号線			
場 所	国道２８９号線と白河バイパス交差点（白河市東小丸山付近）			
状 況	国道２８９号線と国道２９４号線白河バイパスが交差する場所であり、非常に交通量が多い。特に大型車両が交差点を左折する際、内輪差による歩道への乗り入れの危険が高い。			
点検箇所の写真		対 策		
		学 校	通学路指導において、児童に危険箇所の注意喚起と安全な通行の仕方について具体的な指導を継続して行っていく。 定期的に登下校時の街頭指導を行い、注意を喚起する。	
		道路管理者	巻き込み事故を防げるように、歩行者と車道の距離を保てるようなポストコーンをR6に設置する。（設置済）	
		警 察		
対策後の写真				

令和 6 年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立白河第一小学校	点検箇所番号	白一小③	3
路線名	白河駅白坂線			
場 所	白河市白井掛下武道館前道路（白河市白井掛下25番地付近）			
状 況	通学路として、多くの児童が登下校で通る道路だが、幅員が狭小であり、危険である。			
点検箇所の写真		対 策		
		学 校	通学路指導において、児童に危険箇所の注意喚起と安全な通行の仕方について具体的な指導を継続して行っていく。 定期的に登下校時の街頭指導を行い、注意を喚起する。	
		道路管理者	道路幅員の拡張は難しく、注意を促す路面標示等をR7より対応する。	
		警 察		
対策後の写真				