

学 校 名	白河市立白河南中学校	点検箇所番号	15
路 線 名	市道 東三坂影鬼越線		
場 所 (住所)	白河市影鬼越南東部出口 (白河市影鬼越30番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	カーブした急な下り坂で、合流する市道の朝晩の交通量が多く、過去に接触事故が発生しており危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		<p>坂道を下った地点から東側約100m付近に横断歩道を設置することを公安委員会に上申した。</p> <p>警 察 署</p>	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立白河南中学校	点検箇所番号	16
路 線 名	市道 南湖南線		
場所 (住所)	白河市十三原道上5-1付近 (農産物直売所前付近交差点)		
通学路の状況 危険の内容	南湖ニュータウン方面から登校する生徒が60名程いるが、市道はスピードを出した車両が多く通行するため。横断歩道や横断歩道の標識がないため大変危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		警 察 署	現在横断している箇所は、市道がカーブで見通し不良のため、約100m西側に横断歩道を設置することを公安委員会に上申した。
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			