

学校名	みさか小学校	点検箇所番号	1
路線名	市道 三坂線		
場 所	白河市古高山3-56付近 やざわ薬局~かつら通り高山第三橋		
状 況	徒歩の児童や中高生の自転車通学者が多いが、迂回路として利用する車も多く交通量が非常に多い。道路が狭いうえカーブも多いが待避スペースもなく危険。		
点検箇所の写真		対 策	
		学 校	交通安全指導
		道路管理者	外側線の表示と路肩等の草刈り、枝払いによる見通しの確保
		警 察	街頭指導
点検後の状況			
			

学校名	みさか小学校	点検箇所番号	2
路線名	市道 みさか緑ヶ丘線		
場 所	白河市みさか二丁目6付近 1号公園通り交差点		
状 況	横断歩道、停止線が消えかかっている。		
点検箇所の写真		対 策	
		学 校	交通安全指導
		道路管理者	標識を覆っている樹木の枝払い
		警 察	横断歩道と停止線の引き直し
点検後の状況			
			

学校名	みさか小学校	点検箇所番号	3
路線名	昭和町白坂線（かつら通り）		
場 所	白河市新白河四64-1 付近 セブンイレブン新白河四丁目店前交差点		
状 況	通学時の交通量が多いうえ、車のスピードが早い。四方からの車の接近を子どもが判断するのが困難。コンビニへの出入りの車もあり危険。信号機設置が望まれる。		
点検箇所の写真		対 策	
		学 校	信号のある交差点を利用するよう指導。地域ボランティアによるサポートでの安全確保
		道路管理者	
		警 察	街頭指導の強化
点検後の状況			
			