

学校名	白河中央中学校	点検箇所番号	1
路線名	白河駅明戸線～大手町搦目橋線		
場 所	白河市明戸72番地5（白河中央中学校前の交差点）		
状 況	カーブのため見通しが悪く白河駅方面から羅漢橋方面へ左折する車と直進車、羅漢橋方面から出て来る車と入り交じるため横断が危険で歩道が狭い。		
点検箇所の写真		対 策	
		学 校	PTA、教諭による街頭指導
		道路管理者	カラー舗装と路面標示による注意喚起
		警 察	
点検後の状況			
			

学校名	白河中央中学校	点検箇所番号	2
路線名	市道 中央中学校明戸線		
場 所	白河市明戸25番地1付近（JA夢みなみ白河支所前のT字路）		
状 況	通勤通学の時間帯は車の往来が多く、一時停止をしない車があることや、運転手側から歩行者を確認しにくいため危険。		
点検箇所の写真		対 策	
		学 校	交通安全教育
		道路管理者	横断歩道の引き直しと擦り付け部の傾斜の改善
		警 察	
点検後の状況			
			

学校名	白河中央中学校	点検箇所番号	3
路線名	国道289号線		
場 所	白河市関边上ノ代（金澤商店セルフ関辺SS付近）		
状 況	自宅からJRバス白棚線古関バス停へ向かう際に、横断歩道がなく危険。		
点検箇所の写真		対 策	
		学 校	交通安全指導
		道路管理者	路面表示によるドライバーへの横断者注意喚起
		警 察	
点検後の状況			
			