



福島県白河市みさか小学校校区（通学路対策箇所図）

②道路幅が狭く、非常に危険である。



①坂道を降りてくる車の速度が制限速度を超えて、五叉路に進入してくるので危険である。

①坂道を降りてくる車の速度が制限速度を超えて、五叉路に進入してくるので危険である。



③歩道の一部が切れており、車道の脇を歩いて通学している。歩道を設置してほしい。

◎ 結果一覧

【 みさか小学校 】

① ア 路線名等・・・市道（みさか緑ヶ丘線）

イ 場 所・・・古高山地内 五叉路

ウ 通学路の状況・危険の内容

・坂道を降りてくる車の速度が制限速度を超えて、五叉路に進入してくるので危険である。

エ 対 策

○ 道路管理者による対策

・樹木の剪定・伐採（平成 26 年度実施完了）

○ 警察署による対策

・停止線の引き直し（平成 27 年度実施）

<対策前>



<対策後>



② ア 路線名等・・・市道（三坂線）

イ 場 所・・・古池地内 道路

ウ 通学路の状況・危険の内容

・道幅が狭く、非常に危険である。

エ 対 策

○ 道路管理者による対策

・草刈り（平成 26 年度実施完了）

*道路拡張は難しい

<対策前>



<対策後>



③ ア 路線名等・・・国道 294号

イ 場所・・・白坂三輪台地内 三輪台団地バス停付近

ウ 通学路の状況・危険の内容

- ・歩道の一部切れており、車道の脇を歩いて通学している。歩道を設置してほしい。

エ 対策

○ 道路管理者による対策

- ・ラバーポールの設置、歩行部分のカラーリング

(平成26年度～平成27年度実施)

④ ア 路線名等・・・市道 (みさか14号線)

イ 場所・・・みさか一丁目、二丁目地内 交差点

ウ 通学路の状況・危険の内容

- ・横断歩道用の停止線はあるが、一時停止の規制はないため、一時停止が運転手によって異なり危険である。

エ 対策

○ 道路管理者による対策

- ・区画線等の引き直し (平成26年度実施完了)

<対策前>

<対策後>

