

学 校 名	白河市立白河中央中学校	点検箇所番号	12
路 線 名	国道 294号線 (旧奥羽街道)		
場 所 (住所)	J R高架橋前の交差点 (白河市横町57番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	狭い道路だが、道路拡張による JR 高架橋の工事のため、東側の歩道が通行止めとなっている。また、登校時間は、通勤のため交通量が多い。生徒の登校時間に合わせて、工事関係者の方の誘導があると助かる。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	工事請負業者と調整し、できる範囲で対応する。
		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立白河中央中学校	点検箇所番号	13
路 線 名	市道 大手町搦目橋線 市道 田町士多町線		
場 所 (住所)	白河中央中学校前の交差点付近 (白河市明戸72-5番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	登校時は通勤のため交通量が多い。緩やかなカーブで見通しが悪く危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		警 察 署	看板設置はできないが、消えかかっている止まれの停止線は引き直しを予定している。
		学 校	引き続き、生徒に注意喚起をしていく。
対策後の写真 (停止線引き直し予定)		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立白河中央中学校	点検箇所番号	14
路 線 名 場 所 (住 所)	市道 白河駅八竜神線 コメリ付近の横断歩道 (白河市旭町一丁目付近)		
通学路の状況 危険の内容	見通しのよい道路であるが、交通量が多く信号がない。		
点検箇所の写真		対 策	
		<p><b>警 察 署</b></p> <p><b>対策不能。</b>          付近に2箇所の横断歩道が設置してあるため、新たに設置することはできない。交通量が多く、スピードも出ているので、付近の交番に取り締まりを依頼する。</p>	
		<p><b>【点検箇所地図】</b></p> 	