

学 校 名	白河市立釜子小学校	点検箇所番号	4
路 線 名	県道 棚倉矢吹線		
場 所 (住所)	早稲田バス停付近歩道 (白河市東釜子字日向前 52 番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	釜ノ子郵便局からは先は歩道がなく、子どもたちは大変交通量が多い道路を歩いてくるので危険である。雨の日は特に危ない。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者 次年度より工事に着手し、歩道を設置していく。	
対策後の写真		【点検箇所地図】	

学 校 名	白河市立釜子小学校	点検箇所番号	5
路 線 名	県道釜子金山線		
場 所 (住所)	釜子金山線の歩道がない箇所 (白河市東栃本字下市倉 66 番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	道幅が狭く歩道がないので、朝の登校時には車の通行量が多く大変危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者 歩道の設置は計画的、総合的に判断し対応を検討していく。外側線の塗り直し及び路側帯のカラー舗装を検討する。	
対策後の写真		【点検箇所地図】	

学 校 名	白河市立釜子小学校	点検箇所番号	6
路 線 名	県道釜子金山線		
場 所 (住所)	釜子小学校近くの押しボタン信号と横断歩道 (白河市東釜子字熊ノ森)		
通学路の状況 危険の内容	朝夕、交通量が多いが、信号無視の車も多く危険である。また、横断歩道が消えかかっている。(併せて、釜子小学校前の横断歩道もほとんど消えかかっている)		
点検箇所の写真		対 策	
		警 察 署	公安に上申済みであり、計画的に順次対応していく。なお、駐在等によるパトロールを強化する。
対策後の写真			
			