

学校名	みさか小学校	点検箇所番号	1
路線名	市道 三坂線		
場 所	白河市古高山3-56付近 やざわ薬局~かつら通り高山第三橋		
状 況	徒歩の児童や中高生の自転車通学者が多いが、迂回路として利用する車も多く交通量が非常に多い。道路が狭いうえカーブも多いが待避スペースもなく危険。		

点検箇所の写真		対 策	
	学 校	日常からの交通安全指導	
	道路管理者	草刈り外側線実施(R3)、歩行帯設置済み(R5)	
	警 察	街頭指導実施	
点検後の状況			
			

学校名	みさか小学校	点検箇所番号	2
路線名	市道 みさか緑ヶ丘線		
場 所	白河市みさか二丁目6付近 1号公園通り交差点		
状 況	横断歩道、停止線が消えかかっている。		

点検箇所の写真		対 策	
	学 校	一時停止や左右確認等の安全指導を徹底	
	道路管理者	標識を覆っている樹木の枝払い実施	
	警 察	横断歩道と停止線の引き直し実施	
点検後の状況			
			

学校名	みさか小学校	点検箇所番号	3
路線名	昭和町白坂線（かつら通り）		
場 所	白河市新白河四64-1 付近 セブンイレブン新白河四丁目店前交差点		
状 況	通学時の交通量が多いうえ、車のスピードが早い。四方からの車の接近を子どもが判断するのが困難。コンビニへの出入りの車もあり危険。信号機設置が望まれる。		
点検箇所の写真		対 策	
		学 校	通学経路を一部変更し安全指導を徹底した
		道路管理者	登下校時は信号機のある横断歩道を利用するよう指導をお願いしたい
		警 察	街頭指導の強化
点検後の状況			
			