

学校名	白河第三小学校	点検箇所番号	1
路線名	県道 白河石川線 市道 白河駅八竜神線		
場 所	白河市中田165番地付近 消防屯所付近交差点		
状 況	登校時の交通量が非常に多く、以前本校児童が交通事故に遭っている所以对策が必要。		

点検箇所の写真		対 策	
	学 校	交通安全教室などでの交通安全指導を実施	
	道路管理者	路面のカラー舗装化による注意喚起を実施済み	
	警 察	街頭指導の強化	
点検後の状況			
			

学校名	白河第三小学校	点検箇所番号	2
路線名	県道 南湖公園線 谷津田川八竜神橋交差点		
場 所	白河市豊年96番地付近		
状 況	朝夕ともに交通量が多く、横断時には注意が必要。		

点検箇所の写真		対 策	
	学 校	交通安全教室などでの交通安全指導を実施	
	道路管理者	区画線引き直しと路面標示を実施済み	
	警 察	横断歩道の引き直しと街頭指導の強化	
点検後の状況			
			

学校名	白河第三小学校	点検箇所番号	3
路線名	国道294号線 JR東北本線高架橋下交差点		
場 所	白河市横町57番地付近 ヨークベニマル脇高架橋		
状 況	バイパス工事の工事車両など、交通量が非常に多いうえ、歩道も狭く危険であるため、歩行者の安全確保が必要。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校	交通安全教室などでの交通安全指導を実施	
	道路管理者	歩行者の安全確保を図るため、交通誘導員を配置済み	
	警 察		
点検後の状況			
			