



福島県白河市五箇小学校校区（通学路対策箇所図①）

② 歩道はあるが日常的に大型車両の通行が多く、危険性が高い。

③ 横断歩道の線が消えており、ドライバーが横断歩道と分からず歩行者に気づくのが遅れて危険である。



福島県白河市五箇小学校校区（通学路対策箇所図②）



電子地形図 25000(国土地理院発行)

◎ 結果一覧

【五箇小学校】

①ア 路線名等・・・県道（白河石川線）

イ 場所・・・双石バス停留所付近（白河市双石 10 番地付近）

ウ 通学路の状況・危険の内容

- ・双石バス停留所付近のスペースが狭く、危険である。また、路側帯が狭く、通行するのに危険である。

エ 対策

○道路管理者による対策

- ・南側バス停 1 箇所に擁壁を設置し、2 m 程度道路を拡張する。（27 年度実施完了）

< 点検箇所 >



< 対策後 >



②ア 路線名等・・・県道（白河石川線）

イ 場所・・・借宿バス停留所付近（白河市田島 12 番地付近）

ウ 通学路の状況・危険の内容

- ・歩道はあるが日常的に大型車両の通行が多く、危険性が高い。

エ 対策

○道路管理者による対策

- ・減速を促すVゾーンの白線の引き直しをする。（28 年度実施予定）

< 点検箇所 >



③ア 路線名等・・・県道（白河石川線）

イ 場所・・・セブンイレブン白河借宿店前交差点（白河市借宿神田 16 番地 11 付近）

ウ 通学路の状況・危険の内容

- ・横断歩道の線が消えており、ドライバーが横断歩道と分からず歩行者に気づくのが遅れて危険である。

エ 対策

○道路管理者による対策

- ・路側帯とセンターライン（歩道手前より 30m）の引き直し（28 年度に実施完了）

○警察署による対策

- ・横断歩道の引き直し（28 年度に実施完了）

< 点検箇所 >



< 対策後 >



④ア 路線名等・・・県道（高萩久田野線）

イ 場所・・・板橋・大中田地区交差点（白河市板橋 8 番地付近）

ウ 通学路の状況・危険の内容

- ・横断歩道がないため、危険である。横断歩道の表示及び、車の減速の表示がほしい。

エ 対策

○道路管理者による対策

- ・交差点をカラー化する。（28 年度実施予定）

○学校による対策

- ・通学路の看板を県道に向くように設置する。

< 点検箇所 >



⑤ア 路線名等・・・法定外道路

イ 場所・・・双石集会所付近（白河市双石日向 19 番地付近）

ウ 通学路の状況・危険の内容

- ・排水路に蓋が無く、深くて危険である。特に、雨天時や雪道の日が危険である。

エ 対策

- ・登下校人数が少なく、対策効果が薄いと判断したため、対策は見合わせる。

< 点検箇所 >



⑥ア 路線名等・・・市道（田島入方線）

イ 場所・・・松葉地内（白河市田島松葉 72 番地 1 付近）

ウ 通学路の状況・危険の内容

- ・道がカーブしているので、通行車両の減速が必要であり、減速を促す看板の設置を希望したい。

エ 対策

○学校による対策

- ・通行車両は少なく、主に地域住民が利用するため、チラシなどを作成して付近住民への啓発活動を検討する。

< 点検箇所 >

