

学校名	小野田小学校	点検箇所番号	1
路線名	県道 塙泉崎線		
場所	白河市東上野出島字西原18付近		
状況	交通量が多く幅員の狭い県道の一部(板倉～反町間)が歩道未整備で、本来は通学路としたいがとても危険なため人通りのない農道を大きく迂回して通学している。この区間の前後は道路整備され歩道も設置されている。子どもたちの命の安全を考え、幅員拡張と歩道の早期整備をお願いしたい。		
点検箇所の写真		対策	
	学校		
	道路管理者	道路整備に向け検討を進める	
	警察		
			
点検後の状況			