


報告様式 2

学 校 名	白河市立白河南中学校	点検箇所番号	1
路 線 名	市道新白河南湖ニュータウン1号線		
場所（住所）	白河市影鬼越30番地付近		
通学路の状況 ・危険の内容	急な下り坂であり、目の前の道路の朝晩の交通量も多いため、危険である。過去に接触事故も起きている。坂道を下ったところにある横断歩道がはげ落ち見えにくくなっているため、横断歩道の塗装をお願いしたい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学校	生徒への通学指導を継続して行う。	
	道路管理者		
	警察署	路面標示の引き直し実施。	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

報告様式 2

学 校 名	白河市立白河南中学校	点検箇所番号	2
路 線 名	市道南湖南線		
場所（住所）	白河市十三原道上5-1交差点（農産物直売所アグリパーク及び麵しょう付近）		
通学路の状況 ・危険の内容	南湖ニュータウン方面の生徒が通学のため利用しているが、交差点に横断歩道や横断歩道標識がないため、危険である。交差点に横断歩道及び横断歩道標識、一時停止線を設置してほしい。なお、設置困難な場合は運転者へ注意を喚起するような対策をお願いしたい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学校	生徒への通学指導を継続して行う。	
	道路管理者	注意喚起の路面標示実施済み	
	警察署	横断歩道の設置は困難	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

報告様式 2

学 校 名	白河市立白河南中学校	点検箇所番号	3
路 線 名	市道金売吉次三輪台線、国道 294 号		
場所（住所）	白河市白坂皮籠集会所前（白河市白坂皮籠 127-1 付近）		
通学路の状況 ・危険の内容	白坂方面の生徒が皮籠集会所前の交差点を横断する際、周辺の建物や立ち木が視界を遮るため、危険である。交差点付近の視界を確保してほしい。また、国道 294 号に入る道路に一時停止線や標識を設定してほしい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学校	生徒への通学指導を継続して行う。	
	道路管理者	カラー舗装実施済み。 市道の改良工事に合わせて支障木の伐採を実施予定。	
	警察署	横断歩道予告標識の塗り直し実施。	
対策後の写真		<p>【点検箇所地図】</p> 	
			