

令和 6 年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立白河第五小学校	点検箇所番号	白五小①	13
路線名	三輪台南線			
場 所	(白河市白坂 7 0)			
状 況	道幅が十分でない上に、カーブが多い。歩道が確保されていないため、歩行するには危険が伴う。			
点検箇所の写真		対 策		
	学 校	見守り隊に活動を促すとともに通学指導を継続する。 通学指導において危険箇所の注意喚起を継続する。		
	道路管理者	白線の引き直し、速度抑制の対策を検討する。 草刈り等、安全確保を実施する。		
	警 察			
対策後の写真				