

令和6年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立白河第三小学校	点検箇所番号	白三小①	4
路線名	西郷掬目線			
場 所	クロネコヤマト結城店付近交差点（白河市結城77番地付近）			
状 況	通学に使用する児童は少ないが、信号がない横断歩道がある十字路となっており、交通量も多く、横断が危険である。			
点検箇所の写真		対 策		
	学 校	見守り隊に活動を促すとともに通学指導を継続する。		
	道路管理者			
	警 察	警察）ダイヤモンド、白線の引き直し、取り締まりの強化		
対策後の写真				

学校名	白河市立白河第三小学校	点検箇所番号	白三小②	5
路線名	市道白河駅八竜神線			
場 所	ほっともっと旭町店付近丁字路（白河市旭町1丁目238－1付近）			
状 況	登下校に使用する児童もあり、信号がない横断歩道がある丁字路となっている。交通量も多く、横断が危険である。			
点検箇所の写真		対 策		
	学 校	見守り隊に活動を促すとともに通学指導を継続する。 通学指導において危険箇所の注意喚起を継続する。		
	道路管理者	カラー舗装を検討する。		
	警 察	信号機の新設は困難であり、近くの信号機を移設または統合となる。		
対策後の写真				