



学校名	釜子小学校	点検箇所番号	1
路線名	市道北町蕪内線		
場 所	白河市東柄本千田堤		
状 況	大型車が多く、スピードを出したり、追い越しをしたりする車が多い。子どもが待っていても横断歩道で止まらない車も多い。歩道が途切れている場所がある。		

点検箇所の写真	対 策
	学校 登校班長会での班長への指導及び方部子供会での注意喚起を継続している。
	道路管理者 横断歩道付近の樹木伐採(枝の一部伐採)、注意喚起の表示(電柱添架)R6実施済 路肩整備は用地協力が得られず困難なため実施なしとした【対策済み】
	警察 横断歩道予告表示引き直し、停止線の移設を実施 注意喚起電柱幕を設置
	点検箇所
	
点検後の状況	
	

学校名	釜子小学校	点検箇所番号	2
路線名	深仁井田釜子小学校線		
場 所	白河市東釜子 龍ヶ窪の歩道		
状 況	歩道はあるが、木が歩道にかかっていて薄暗く人気がない。LEDの街灯が設置されているが街灯間の距離が長く暗い。坂道のため冬期間は凍結のため滑りやすい。		
点検箇所の写真	対 策		
	学校 登下校について一人にならないことや滑りやすいために注意して歩く等の指導を継続中。除雪会議において保護者へ除雪の協力依頼を行った。		
	道路管理者 路肩の樹木伐採、防犯灯不点灯LEDの交換及び防犯灯周りの樹木伐採R6実施済【対策済み】		
	警察 下校時間帯のパトロール実施を検討		
	点検箇所		
			
点検後の状況			
			

学校名	釜子小学校	点検箇所番号	3
路線名	市道本町百目木線、西ノ内百目木線		
場 所	白河市東釜子新百目木十字路		
状 況	直線であるのでスピードを出して車が通るが、道幅が狭いため危ない。 通学路に水路があるがフェンスがない。		
点検箇所の写真	<p>対 策</p> 		
	学 校	歩道がないため、一列で歩行すること、水路には近づかないことを継続して指導中。	
	道路管理者	水路部転落防止柵設置R6実施済	
	警 察	パトロールの実施	
点検後の状況	<p>点検箇所</p>  		