

学校名	白河第二小学校	点検箇所番号	1
路線名	市道立石真舟線、真舟和尚壇線		
場 所	白河第二中学校周辺(和尚壇)		
状 況	道路幅が狭く、通学する児童のすぐ脇を車両が走行するため危険である。道路の拡幅や歩道の整備など安全確保をお願いしたい。白河第二中学校の通学路でもある。		

点検箇所の写真	対 策		
	学 校	校外子ども会において、通学班への注意喚起を行っている。また、見守り隊の方へ情報提供を行い、街頭指導への協力をお願いしている。	
	道路管理者	真舟和尚壇線については令和6年度に歩道整備を実施中。立石真舟線については、令和6年度から歩道整備のための測量設計を実施中。	
	警 察		
点検後の状況	 点検箇所		
			