

学校名	白河第三小学校		点検箇所番号	1
路線名	市道北中川原線			
場 所	大谷菓子店付近(旭町1丁目217)			
状 況	歩行者と車両の間隔が少ないうえ、通学時間帯は車両も多く大変危険である。また、ガードレールも老朽化している。児童の安全確保のため改善をお願いしたい。			
点検箇所の写真	対 策			
	学 校	注意喚起と街頭指導を実施		
	道路管理者	路肩部拡幅工事を実施		
	警 察	住宅街であり、車両進入禁止の規制は難しいと判断		
点検後の状況				点検箇所