

令和6年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立白河第五小学校	点検箇所番号	白五小①	13
路線名	三輪台南線			
場 所	(白河市白坂70)			
状 况	道幅が十分でない上に、カーブが多い。歩道が確保されていないため、歩行するには危険が伴う。			
点検箇所の写真	対 策			
	学 校	見守り隊に活動を促すとともに通学指導を継続する。 通学指導において危険箇所の注意喚起を継続する。		
	道路管理者	白線の引き直しを業者に発注済み。		
	警 察			
対策後の写真				