


令和6年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立白河第一小学校	点検箇所番号	白一小①	1		
路線名	国道294号線白河バイパス					
場 所	白河バイパス・東大沼交差点（白河市南湖付近）					
状 况	横断歩道はあるが、白河バイパス、東大沼農道ともに交通量が多く、通行する車両のスピードも速く歩行者、車両共に交通事故の危険がある。					
点検箇所の写真		対 策				
		学 校	通学路指導において、児童に危険箇所の注意喚起と安全な通行の仕方について具体的な指導を継続して行っていく。 定期的に上下校時の街頭指導を行い、注意を喚起する。			
		道路管理者	対策は無し。			
		警 察	横断旗の位置の変更する。【対策済み】			
点検後の状況						
						

学校名	白河市立白河第一小学校	点検箇所番号	白一小②	2		
路線名	国道289号線					
場 所	国道289号線と白河バイパス交差点（白河市東小丸山付近）					
状 况	国道289号線と国道294号線白河バイパスが交差する場所であり、非常に交通量が多い。特に大型車両が交差点を左折する際、内輪差による歩道への乗り入れの危険が高い。					
点検箇所の写真		対 策				
		学 校	通学路指導において、児童に危険箇所の注意喚起と安全な通行の仕方について具体的な指導を継続して行っていく。 定期的に上下校時の街頭指導を行い、注意を喚起する。			
		道路管理者	ポストコーンを設置済み 【対策済み】			
		警 察				
対策後の写真						
						

令和6年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立白河第一小学校	点検箇所番号	白一小③	3		
路線名	白河駅白坂線					
場 所	白河市白井掛下武道館前道路（白河市白井掛下25番地付近）					
状 况	通学路として、多くの児童が登下校で通る道路だが、幅員が狭小であり、危険である。					
点検箇所の写真		対 策				
		学 校	<p>通学路指導において、児童に危険箇所の注意喚起と安全な通行の仕方について具体的な指導を継続していく。 定期的に登下校時の街頭指導を行い、注意を喚起する。</p>			
		道路管理者	外側線及び路面標示を施工済 【対策済み】			
		警 察				
対策後の写真						
						
		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">危険箇所</div>				