

令和7年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立東北中学校	点検箇所番号	東北中①	13			
路線名	市道北裏岩崎線						
場 所	白河市久田野中田 71-5						
状 况	道幅が狭く、坂道の先にトンネルがあるが見通しが悪いため、出会い頭の衝突事故が発生する危険がある。						
点検箇所の写真	対 策						
	学 校	・年度当初の交通教室での全体指導とその後状況を観察しながら適宜安全指導を行う。					
	道路管理者	・看板または道路標示を検討する。（自転車を降りて通行）					
	警 察	・車止め、通行止め等できなくはないが、使用者を考えると規制はしない方がよいのではないか。					
点検後の状況	【点検箇所地図】						
							
学校名	白河市立東北中学校	点検箇所番号	東北中②	14			
路線名	国道4号 市道東部ニュータウン1号線						
場 所	白河市萱根金ヶ入 11						
状 况	住宅街から国道4号に出るための交差点で交通量が多く、見通しもよくないため危険である。通学時間帯に4号歩道を通行する生徒に対し、ニュータウンから4号へ出る車両との接触が危惧される。						
点検箇所の写真	対 策						
	学 校	・交通教室での全体指導を行うとともに、個別で危険回避に向けた安全指導を行う。					
	道路管理者	・各々必要性を検討して、調整する。					
	警 察	・停止線を引くことはできない。					
点検後の状況	【点検箇所地図】						
							