

令和7年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立小田川小学校	点検箇所番号	小田川小①	11
路線名	市道泉田芳賀須内線			
場 所	白河市泉田大久保 小田川行政センター付近			
状 况	登下校や児童クラブに行き来する際に横断する道路であり、毎日横断する道路となるが、横断歩道の表示がない。			
点検箇所の写真				
	学 校	<ul style="list-style-type: none"> 登校時は、横断旗・警笛を使用して横断するよう児童へ指導を徹底する。 児童クラブへの移動の際は、職員による見守りを行う。 		
	道路管理者	カラー舗装を検討していく。		
	警 察	横断歩道の設置とのことであるが、カラー舗装は市の方でできないか。		
点検後の状況				

学校名	白河市立小田川小学校	点検箇所番号	小田川小②	12
路線名	市道泉田大和田線			
場 所	白河市泉田池ノ上			
状 况	市道側から国道方向に向かって路側帯の白線が引いてあり、歩行者側・車両側の目印となっているが、途中より線の表示がなく、登下校する児童にとって安全面での不安がある。			
点検箇所の写真				
	学 校	<ul style="list-style-type: none"> 車両への注意や右側通行などの指導徹底を行う。 登校時は、見守り隊による見守りを実施する。 		
	道路管理者	外側線を引き直す。		
	警 察	特になし		
点検後の状況				