

令和7年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立白河第四小学校	点検箇所番号	白四小①	8
路線名	市道前山本沼線			
場 所	フランスベットから学校に向かうT字路			
状 況	交通量はそれほど多くないが、学校に送迎する車の量が多い。横断歩道や停止線がないため危険である。			
点検箇所の写真		対 策		
	学 校	・児童へ左右確認の徹底の指導をする。		
	道路管理者			
	警 察	・滞留場所が無いため設置不可である。		
点検後の状況				

学校名	白河市立白河第四小学校	点検箇所番号	白四小②	9
路線名	母畑白河線			
場 所	辺見自動車解体所近くの交差点			
状 況	交通量が多い。横断歩道は、ミニストップまで行って渡らなければならない。見守り隊の方が車を止めて横断させている。			
点検箇所の写真		対 策		
	学 校	・見守り隊にも活動いただいているが、横断歩道を設置していただきたい。		
	道路管理者			
	警 察	・辺見自動車前に既設の横断歩道を移設することを含め、設置を検討する。		
点検後の状況		【点検箇所地図】		
				

令和7年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立白河第四小学校	点検箇所番号	白四小③	10
路線名	市道前田天神前線			
場 所	大高重機近くの交差点			
状 況	登下校時、道路を横切るが交通量が多く、スピードも出している車が多い。			
点検箇所の写真		対 策		
	学 校	・児童へ左右確認の徹底の指導をする。 ・カラー舗装をお願いしたい。		
	道路管理者	カラー舗装、路面標示について検討する。		
	警 察	横断歩道の標示について更新手続きをしていく。		
点検後の状況		【点検箇所地図】		
				